Karta opisu technicznego

CA615K - CA615K

Oznaczenie :

RĘKAWICA SPAWALNICZA Z DWOINY BYDLĘCEJ CHRONIĄCA PRZED GORĄCEM, SZYTA NIĆMI KEVLAR(R)

Rozmiary :

10

Kolory :

Czerwony

Opis :

Rękawica spawalnicza pięciopalczasta, cała wykonana z dwoiny chroniącej przed gorącem, krój amerykański z kciukiem płetwowym. Dłoń podszyta bawełną molton, mankiet podszyty drelichem, strona chwytna przedłużona mankietem o długości 140 mm, strona grzbietowa wykonana z jednego kawałka. Szwy łączące wzmocnione paskami z dwoiny.

Materiały :

Dwoina po obróbce zapewniającej ochronę przed gorącem, grubość 1,2 do 1,4 mm.
Podszewka dłoni: bawełna molton.
Podszewka mankietu: drelich bawełniany o gramaturze 300 g/m2.
Szyta nićmi Kevlar(R).

Instrukcje obsługi :

Rękawica ochronna zabezpieczająca przed zagrożeniami mechanicznymi i termicznymi, chroniąca przed ogniem, ciepem kontaktowym (100°C), ciepem konwekcyjnym, drobnymi rozpryskami stopionego metalu oraz przy spawaniu (typ A).
Rękawice typu B przeznaczona są do prac, przy których wymagana jest doskonała wygoda użytkowania, takich jak spawanie TIG.
Rękawice typu A przeznaczone są do innych technik spawalniczych.

Ograniczenia użytkowania :

Nie używać poza zakresem użytkowania określonym w powyższych instrukcjach obsługi.
*Należy pamiętać o tym, że rękawice o bardzo wysokiej odporności na rozdzieranie (poziom 4) nie mogą być stosowane, jeżeli istnieje zagrożenie złapania rękawicy przez maszyny w ruchu. Rękawica nie zawiera substancji znanych jako kancerogenne czy toksyczne. Kontakt ze skórą może powodować reakcje alergiczne u osób wrażliwych (naturalny lateks zawarty w mankietach niektórych rękawic). W takim przypadku należy zaprzestać użytkowania i zgłosić się do lekarza. Przed użyciem należy sprawdzić stan rękawic. Jeśli to konieczne, produkt należy wymienić.
Uwaga: w przypadku używania rękawic do spawania łukowego: rękawice nie zabezpieczają przed wstrząsem elektrycznym spowodowanym użyciem wadliwego wyposażenia lub wykonywaniem prac pod napięciem. Odporność elektryczna jest ograniczona jeśli rękawice są zamoczone, brudne lub przepocone, wszystkie te czynniki zwiększają zagrożenie.

Instrukcje składowania :

Składować w oryginalnych opakowaniach w suchym, chłodnym miejscu. Chronić przed światłem i mrozem.

DELTA PLUS GROUP
La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - France
www.deltaplus.fr

UPDATE : 07/04/2008

Karta opisu technicznego

CA615K - CA615K

Instrukcje czyszczenia / konserwacji :

Nie zaleca się żadnego szczególnego czyszczenia ani konserwacji dla tego typu rękawic.

Parametry :

Parametry uzyskane po stronie chwytnej rękawicy. Zostały przedstawione w kolejności rosnącej, od najniższego (poziom 0) do najwyższego (poziom 4 lub 5). 0 oznacza, że wytrzymałość rękawicy jest niższa niż minimum wyznaczone dla danego zagrożenia. X oznacza, że rękawica nie była badana lub zastosowana metoda badania nie jest odpowiednia biorąc pod uwagę budowę rękawicy lub materiał.
Im wyższa jest wytrzymałość rękawicy, tym większa jest odporność na poszczególne zagrożenia. Parametry odporności określono na podstawie wyników badań laboratoryjnych, które niekoniecznie odzwierciedlają rzeczywiste warunki w miejscu pracy.
Wyrób zgodny z wymaganiami dyrektywy europejskiej 89/686, zwłaszcza w zakresie ergonomii, nieszkodliwości, komfortu, napowietrzania i elastyczności oraz z normami europejskimi EN420:2003 (wygoda użytkowania 4), EN388:2003 (3,1,3,3), EN407:2004 (4,1,3,X,4,X), a także z normą "Rękawice spawalnicze" EN12477:2001/A1:2005 (typ A).

- EN388:2003 Rękawice chroniące przed zagrożeniami Mechanicznymi (Poziomy otrzymane po stronie chwytnej)

3 : Odporność na ścieranie na ścieranie (od 0 do 4)
1 : Odporność na przecięcie ostrym narzędziem (od 0 do 5)
3 : Odporność na rozdzieranie (od 0 do 4)
3 : Odporność na przekłucie (od 0 do 4)

- EN407:2004 Rękawice chroniące przed Gorącem i/lub Ogniem ("X" = badanie nie przeprowadzone)

4 : Odporność na palność (od 1 do 4)
1 : Odporność na kontakt z gorącym przedmiotem (od 1 do 4)
3 : Odporność na ciepło konwekcyjne (od 1 do 4)
X : Odporność na promieniowanie cieplne (od 1 do 4)
4 : Odporność na małe odpryski stopionego metalu (od 1 do 4)
X : Odporność na duże odpryski stopionego metalu (od 1 do 4)